

20

08 SUSTITUCIÓN DE 0+6 UNIDADES EN C.P. LA CANDELARIA

ANTONIO ESTEBAN HERNANDO



f: Antonio Esteban Hernando

Camino Huerta, 45008, Toledo

Para conseguir una óptima orientación de las aulas se optó por un esquema sencillo de ejes este-oeste. Es interesante el juego de cubiertas resuelto con faldones a un agua con revestimiento continuo blanco que tiene su continuidad en los cerramientos de fachada. Esta solución se lleva al límite en el ala de comedor y usos múltiples, generando espacios a doble altura. Todas las aulas cuentan con una banda acristalada corrida que nace del zócalo.



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
Impulsando Empleo y creando
El futuro de tu futuro

